

Whirlpool



Sigla Modello:

MWP 337 B

MWP 337 B

Codice commerciale:

859991537680

859991537680

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR38772

Tavole



SAN_MIC03

WHR38772

Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|------------------------------------|------------------------|---------|--------|
| 0001 | 482000097619 (C00516886) | | | | mobile nero | | |
| 0002 | 482000022339 (C00387559) | | | | termostato 120c/90c | | |
| 0003 | 482000098416 (C00520463) | | | | portafusibile | | |
| 0004 | 482000093262 (C00495605) | | | | fusibile | | |
| 0005 | 482000097453 (C00514496) | | | | riflettore lampada | | |
| 0006 | 482000099877 (C00534309) | | | | squadretta valvola | | |
| 0007 | 482000097455 (C00514498) | | | | gemma x lampada | | |
| 0008 | 482000097185 (C00514315) | | | | lampada | | |
| 0009 | 482000097457 (C00514500) | | | | statore valve | | |
| 0010 | 482000097458 (C00514501) | | | | ass. porta (service) | | |
| 0011 | 482000097459 (C00514502) | | | 1 x 482000098680 (C00520470) | controporta | | |
| 0012 | 482000097460 (C00514503) | | | | aggancio ass. sinistro | | |
| 0013 | 482000097461 (C00514504) | | | | aggancio ass. dx | | |
| 0014 | 482000099878 (C00534310) | | | | piastra posteriore | | |
| 0015 | 482000097463 (C00514506) | | | | resistenza gril | | |
| 0016 | 482000097464 (C00514507) | | | | cavo pc scheda (nero) | | |

| | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 0017 | 482000023573 (C00387485) | | motore tt | |
| 0018 | 482000097465 (C00514508) | | squadretta magnetron | |
| 0019 | 482000097466 (C00514509) | | anello posteriore | |
| 0020 | 482000097467 (C00514510) | | aggancio porta | |
| 0021 | 482000099879 (C00534311) | | molla porta | |
| 0022 | 482000097469 (C00514512) | | perno cerniera | |
| 0023 | 482000097470 (C00514513) | | zoccolo | |
| 0024 | 482000097471 (C00514514) | | piastra micca | |
| 0025 | 482000097472 (C00514515) | | piatto rotante vetro | |
| 0026 | 482000097473 (C00514516) | | anello tt | |
| 0027 | 482000097474 (C00514517) | | crociera cestell tt | |
| 0028 | 482000099880 (C00534312) | | cuociverdura steamer | |
| 0029 | 482000097477 (C00514520) | | griglia alta grill | |
| 0030 | 482000097478 (C00514521) | 1 x C00616758 (488000616758) | piatto crisp | |
| 0031 | 482000097479 (C00514522) | | piedino | n2020c00 |
| 0032 | 482000097480 (C00514523) | | maniglia crisp plate | |
| 0033 | 482000099881 (C00534313) | | scheda di potenza pcba | |
| 0034 | 482000098417 (C00520464) | | scheda di potenza supporto | |
| 0035 | 482000097483 (C00514526) | 1 x 482000098684 (C00520474) | motore & wheel service | |

WHR38772

Lista

Ricambi

| Rif. | Cod.Ricam | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione | Notizia | Codice |
|------|-----------------------------|---------|--------|------------------------------------|--|----------|--------|
| 0036 | 482000098418 (C00534480) | | | 1 x 482000098684 (C00520474) | ventola di raffreddamento copertura | | |
| 0037 | 482000097484 (C00514527) | | | | filtro | | |
| 0038 | 482000097622 (C00516889) | | | | trasformatore hvt | | |
| 0039 | 482000097486 (C00514529) | | | | cavo di rete | | |
| 0040 | 482000097487 (C00514530) | | | | diodo hv | | |
| 0041 | 482000097623 (C00516890) | | | | termostato hvt | | |
| 0042 | 482000098419 (C00520465) | | | | termostato supporto | | |
| 0043 | 482000097489 (C00514532) | | | | magnetron (con imballo) | | |
| 0044 | 482000097490 (C00514533) | | | | condensatore hv | | |
| 0045 | 482000097625 (C00516892) | | | | maniglia porta assy bl sl ix | | |
| 0046 | 482000097624 (C00516891) | | | 1 x 482000099885 (C00534317) | manopola assy bl sl ix | n2019g03 | |
| 0047 | 482000099886 (C00534318) | | | | cornice porta assy service | | |
| 0048 | 482000099884 (C00534316) | | | | interfaccia ui pcba | | |
| 0049 | 482000097495 (C00514538) | | | | copertur.protez pcb | | |
| 0050 | 482000097496 (C00514539) | | | | isolamento per pannello + spugna | | |
| 999 | C00351860 (488000351860) | | | | istruzioni di sicurezza whp | | |

999 C00610349 schema cablaggio whp

999 C00517505 testprogram whp

999 C00517506 codici errore whp

Notizie

n2019g03: modifica manopola e scheda

A seguito di una modifica migliorativa apportata alla scheda, va cambiata anche la manopola
qui i codici:

| vecchia | nuova |
|------------------------|------------------------|
| 482000097631 C00516898 | 482000099882 C00534314 |
| 482000097624 C00516891 | 482000099885 C00534317 |
| 482000098822 C00521239 | 482000099976 C00534483 |
| 482000098821 C00521238 | 482000099975 C00534482 |
| 482000098420 C00520466 | 482000099977 C00534484 |
| 482000097491 C00514534 | 482000099888 C00534320 |

n2020c00: Piedino sostituito dall'assieme copertura inferiore

Questa notizia è per informare che il piedino 482000097479 non è più disponibile singolarmente ma, in caso di bisogno, sarà spedito l'assieme copertura inferiore, codice service C00631981