

# Whirlpool



Sigla Modello:

**MWP 337 SB**

**MWP 337 SB**

Codice commerciale:

**859991537690**

**859991537690**

**KitchenAid**

Whirlpool


Hotpoint

**Bauknecht**

**i** INDESIT

WHR38773

Tavole



SAN\_MIC03

WHR38773

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0001	482000097450 (C00514493)				carcasa sl		
0002	482000022339 (C00387559)				termostato 120c/90c		
0003	482000098416 (C00520463)				portafusibile		
0004	482000093262 (C00495605)				fusibile		
0005	482000097453 (C00514496)				riflettore lampada		
0006	482000099877 (C00534309)				squadretta valvola		
0007	482000097455 (C00514498)				gemma x lampada		
0008	482000097185 (C00514315)				lampada		
0009	482000097457 (C00514500)				statore valve		
0010	482000097458 (C00514501)				ass. porta (service)		
0011	482000097459 (C00514502)			1 x 482000098680 (C00520470)	controporta		
0012	482000097460 (C00514503)				aggancio ass. sinistro		
0013	482000097461 (C00514504)				aggancio ass. dx		
0014	482000099878 (C00534310)				piastra posteriore		
0015	482000097463 (C00514506)				resistenza gril		
0016	482000097464 (C00514507)				cavo pc scheda (nero)		

0017	482000023573 (C00387485)		motore tt	
0018	482000097465 (C00514508)		squadretta magnetron	
0019	482000097466 (C00514509)		anello posteriore	
0020	482000097467 (C00514510)		aggancio porta	
0021	482000099879 (C00534311)		molla porta	
0022	482000097469 (C00514512)		perno cerniera	
0023	482000097470 (C00514513)		zoccolo	
0024	482000097471 (C00514514)		piastra micca	
0025	482000097472 (C00514515)		piatto rotante vetro	
0026	482000097473 (C00514516)		anello tt	
0027	482000097474 (C00514517)		crociera cestell tt	
0028	482000099880 (C00534312)		cuociverdura steamer	
0029	482000097477 (C00514520)		griglia alta grill	
0030	482000097478 (C00514521)	1 x C00616758 (488000616758)	piatto crisp	
0031	482000097479 (C00514522)		pedino	n2020c00
0032	482000097480 (C00514523)		maniglia crisp plate	
0033	482000099881 (C00534313)		scheda di potenza pcba	
0034	482000098417 (C00520464)		scheda di potenza supporto	
0035	482000097483 (C00514526)	1 x 482000098684 (C00520474)	motore & wheel service	

WHR38773

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0036	482000098418 (C00534480)			1 x 482000098684 (C00520474)	ventola di raffreddamento copertura		
0037	482000097484 (C00514527)				filtro		
0038	482000097622 (C00516889)				trasformatore hvt		
0039	482000097486 (C00514529)				cavo di rete		
0040	482000097487 (C00514530)				diodo hv		
0041	482000097623 (C00516890)				termostato hvt		
0042	482000098419 (C00520465)				termostato supporto		
0043	482000097489 (C00514532)				magnetron (con imballo)		
0044	482000097490 (C00514533)				condensatore hv		
0045	482000097625 (C00516892)				maniglia porta assy bl sl ix		
0046	482000097624 (C00516891)			1 x 482000099885 (C00534317)	manopola assy bl sl ix	n2019g03	
0047	482000099887 (C00534319)				cornice porta assy service		
0048	482000099884 (C00534316)				interfaccia ui pcba		
0049	482000097495 (C00514538)				copertur.protez pcb		
0050	482000097496 (C00514539)				isolamento per pannello + spugna		
999	C00351860 (488000351860)				istruzioni di sicurezza whp		

999 C00610352 schema cablaggio whp

999 C00610353 testprogram whp

999 C00517506 codici errore whp

## Notizie

## n2019g03: modifica manopola e scheda

---

A seguito di una modifica migliorativa apportata alla scheda, va cambiata anche la manopola  
qui i codici:

vecchia	nuova
482000097631 C00516898	482000099882 C00534314
482000097624 C00516891	482000099885 C00534317
482000098822 C00521239	482000099976 C00534483
482000098821 C00521238	482000099975 C00534482
482000098420 C00520466	482000099977 C00534484
482000097491 C00514534	482000099888 C00534320

## n2020c00: Piedino sostituito dall'assieme copertura inferiore

---

Questa notizia è per informare che il piedino 482000097479 non è più disponibile singolarmente ma, in caso di bisogno, sarà spedito l'assieme copertura inferiore, codice service C00631981